

ILLUSTRATION	DESCRIPTION	PRIX	REF.			
	Riveteuse manuelle. Sert à fixer les rivets au carton, isorel etc. La paire de poinçons (mâle et femelle), adaptés aux rivets (art. 11R), doit être commandée séparément. (page 4)	82	PU			
	Riveteuse manuelle	82	PU			
	Paire de poinçons de rechange	19	PU11			
	CHAMP3. Poinçonneuse manuelle. Produite aux États Unis par la Craft. Utilisée pour appliquer les attaches et les charnières illustrées ci-dessous :	600 610	C3EH C3PH			
		Rondelle pour charnière 234 Rondelle pour charnière 239 Rondelle pour charnière 622 Rondelle de base pour charnière Rondelle lisse pour attache Poinçon à marteau pour charnière Poinçon pour attache 1408 Poinçon pour attache 1439 Poinçon pour attache 1428 Poinçon pour attache 1401	65 45 46 74 68 73 73 73 73 73	C6234 C6239 C6220 C6236 C6235 C6237 C1408 C1439 C1428 C1401		
	Charnière en fer bruni avec "crève" pour fond de cadre photo. Trous à griffes pour la pénétration dans le matériau du fond. On positionne la charnière entre le dos et la patte avant de fixer au marteau. Pour les travaux en série, l'emploi de la poinçonneuse C3EH est recommandé.	28 mm à 2 trous pour matériau tendre produite par Craft 28 mm à 2 trous pour matériau dur produite par Craft 38 mm à 2 trous produite par Craft 38 mm à 2 trous produite en Chine 10 mm à 1 trou produite par Craft	fer bruni fer bruni fer bruni fer bruni fer bruni	100 pièces 500 pièces 4.300 pièces 100 pièces 500 pièces 4.300 pièces 100 pièces 500 pièces 2.200 pièces 200 pièces 1.000 pièces 100 pièces 500 pièces 18.000 pièces	6,50 24,00 158,00 6,50 24,00 158,00 10,00 39,00 145,00 14,00 45,00 4,80 16,00 250,00	234C 234B 234A 2341C 2341B 2341A 239C 239B 239A 2343D 2343M 622C 622B 622A
	Charnière pour porte-photos en fer bruni. Elle est flexible, non articulée. L'inclinaison du cadre porte-photos est réglable selon les exigences.	fer bruni	200 pièces 1.000 pièces	9,00 36,00	385D 385M	
	Attaches en dents de scie à 2 trous pourvues de pointes acérées. Pour l'application au support du cadre (carton, MDF, isorel) on doit utiliser un marteau.	fer bruni	100 pièces 500 pièces 4.000 pièces	5,50 16,00 86,00	1408H 1408B5 1408C	
	Attaches en dents de scie à charnière à 3 trous pourvues de 4 pointes acérées. Poids maximum du cadre : 10 Kg environ.	fer bruni	100 pièces 500 pièces 3.000 pièces	8,80 32,00 155,00	1428A 1428B 1428C	
	Attaches en dents de scie avec trou pourvues de 4 pointes acérées. Indiquées pour petits cadres.	fer bruni	500 pièces 5.000 pièces 25.000 pièces	9,50 54,00 215,00	1401A 1401B 1401C	
	PGMiniquick 3 Poinçonneuse manuelle pour l'application d'attaches et charnières sur panneaux d'isorel, MDF, carton etc. Le poinçon standard est utilisable avec tous les accessoires de la machine et ne nécessite pas de mise à jour. Le changement des outils est facile et rapide. Fonctionne avec des attaches de type : PG1N, PG1T, PG2N, PG2T. Pour passer d'un type à un autre d'attache, il est nécessaire de remplacer la rondelle. La poinçonneuse est fournie avec la rondelle fonctionnant avec les attaches à deux trous (réf.PG2T). Pour utiliser d'autres attaches, il faut commander séparément les autres rondelles.	PGMiniquick 3 PG550 pour attaches PG550 pour charnières PG550 Bébé	465 1.200 1.980 3.200	PGMQ3 PG550A PG550C PG550B		
	PG550A Poinçonneuse pneumatique pour l'application d'attaches sur panneaux de carton, isorel, MDF etc. Les attaches PG1N, PG1T, PG2N, PG2T, PG3ST, sont recommandées. La caractéristique la plus intéressante de la PG550A consiste dans le fait que les accessoires interchangeables se trouvent sur le plan d'appui et peuvent ainsi être changés avec extrême facilité et rapidité.	Rondelle pour attache à 1 trou Rondelle pour attache à 2 trous Rondelle pour attache à 3 trous Rondelle pour attache articulée à 1 trou Rondelle pour attache articulée à 2 trous Rondelle pour charnière 4 trous par dos Rondelle pour charnière 6 trous par dos Rondelle avec aimant pour charnière 385	105 105 105 105 105 105 105 160	PGQT1 PGQT2 PGQT3 PGQS1 PGQS2 PGQC4 PGQC6 PGQC5		
	PG550C Poinçonneuse pneumatique pour charnières sert à appliquer la patte au dos des cadres porte-photos. Ces charnières sont les 3826, 385. La caractéristique la plus intéressante de la PG550C consiste dans le fait que les accessoires interchangeables se trouvent sur le plan d'appui et peuvent donc être changés avec une grande facilité et rapidité.	Paire d'arrêts pour dos Rondelle pour attache dentée Poinçon pour attache dentée	90 105 59	PGQF PGQAP PGDAP		
	PG550 Bébé Poinçonneuse pneumatique projetée pour l'application d'attaches à couronne avec deux trous (réf.PG219) sur panneaux d'isorel, MDF, carton etc. Les attaches se présentent alignées et enroulées en bobines de petites dimensions. Le cycle opératif est simple et rapide. L'utilisateur doit simplement insérer le panneau dans la bonne position puis abaisser le levier de commande.	Rondelle pour rivet Rondelle pour rivet Poinçon standard Perceur pour le trou des sous-verres	105 42 37 370	PGQRP PGQRT PGQPS PGQG		
	Attaches pour poinçonneuses PGMiniquick 3 et PG550 :	noires laitonnées laitonnées en bobine noires laitonnées laitonnées en bobine articulées laitonnées	1.000 pièces 1.000 pièces 7.000 pièces 7.500 pièces 7.500 pièces 3.500 pièces 5.000 pièces	12 13 75 155 170 65 210	PG1N PG1T PG1TB PG2N PG2T PG2TB PG3ST	
	Attaches en bobine à deux trous pour poinçonneuse PG550 Bébé	fer laitonné	750 pièces	12	PG219	
	Rivets auto-perforant pour attaches A216-A217-203TC (page 4)	nickelés	500 pièces 10.000 pièces	6,00 65,00	330C 330	
	Charnières à 6 trous pour dos	fer bruni	1.000 pièces	43	3826T	